

- 技术要求
1. 极数:4, 6极;
  2. 电源:220V/50Hz;
  3. 绝 等级:B级;
  4. 引出线为RV90 0.5mm<sup>2</sup>, 外套金属

套如不接属